



intoxicación por Monóxido de Carbono

EL **MONÓXIDO DE CARBONO (CO)** ES UN GAS QUE NO SE PUEDE VER NI OLER, PERO QUE PUEDE CAUSAR LA **MUERTE** CUANDO SE LO RESPIRA EN NIVELES ELEVADOS. LA CLAVE PARA EVITAR EL ENVENENAMIENTO CON CO ES LA PREVENCIÓN. TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

CONTROLE QUE LA LLAMA EN LOS ARTEFACTOS DE GAS SEA **AZUL**.



SI ES **AMARILLA** O **NARANJA**, ES SIGNO DE MALA COMBUSTIÓN



EN AUSENCIAS PROLONGADAS, CIERRE LA **LLAVE DE PASO DE GAS**

ASEGURE LA CONSTANTE VENTILACIÓN DEL AMBIENTE MEDIANTE **REJILLAS DE VENTILACIÓN**. NO OBSTRUYA LAS MISMAS



EVITE CALEFACCIONAR CON EL **HORNO**, **HORNALLAS DE LA COCINA** O **BRASEROS**

LA APARICIÓN DE **MANCHAS NEGRAS** EN CIELORRASOS, PAREDES O EN LOS ARTEFACTOS DE GAS, PUEDEN INDICAR **MAL FUNCIONAMIENTO**



DEJE UNA **VENTILACIÓN** PERMANENTE EN AMBIENTES CALEFACCIONADOS

HAGA REVISAR ANUALMENTE LOS ARTEFACTOS DE GAS POR UN **GASISTA MATRICULADO**



SÓLO INSTALE ARTEFACTOS **APROBADOS POR NORMAS**

SÍNTOMAS DE LA INTOXICACIÓN

DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS **SÍNTOMAS DEL ENVENENAMIENTO CON CO** SON SIMILARES A LOS DE LA GRIPE, A LOS DEL ENVENENAMIENTO CON ALIMENTOS DESCOMPUESTOS Y A LOS DE OTRAS ENFERMEDADES, ES IMPORTANTE **APRENDER A RECONOCERLOS** PARA TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS SI ESTOS SÍNTOMAS SE OBSERVAN:



**CANSANCIO Y
SOMNOLENCIA**



**DOLOR DE
CABEZA**

**NAUSEAS Y
VÓMITOS**



**DESMAYOS Y
CONVULSIONES**



**MAREOS Y
FALTA DE FUERZA**

**LA CLAVE PARA EVITAR EL
ENVENENAMIENTO CON MONÓXIDO DE
CARBONO ES LA PREVENCIÓN**

103

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Teléfono de Emergencia Gratuito
Las 24 hs. los 365 días del año